

Как снять лог загрузки ресивера через RS-232

Оригинал статьи на gisclub.tv.


Нам понадобится нуль-модемный кабель RS-232 <-> RS232

Что-то вроде этого:




Один конец кабеля подключается в компьютеру, а второй к ком-порту ресивера
Далее необходимо настроить порт на компьютере:

Заходим в диспетчер устройств и выбираем наш ком порт, у меня это com1




Выставить значения как показано ниже



Затем нужно скачать файл [Putty](#)

Запустить его и выставить параметры как на рисунке:



В примере для снятия логов используется порт **COM1**. Вам необходимо указать свой порт!

Так же необходимо указать куда будет сохраняться файл с логами!. У меня это корень диска E: (Средняя картинка - E:\putty.log).

Теперь запускаем программу.
Появится пустое черное окно.

Теперь включаем ресивер и в этом окне начнет появляться текстовая информация....